

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LOS VALLES DEL SINU Y DEL SAN
JORGE – CVS

AUTO N. **10893**

FECHA: **06 JUN. 2019**

**“POR EL CUAL SE ABRE INVESTIGACION ADMINISTRATIVA AMBIENTAL, SE
FORMULAN CARGOS Y SE HACEN UNOS REQUERIMIENTOS”**

**EL COORDINADOR DE LA OFICINA JURIDICA AMBIENTAL DE LA CORPORACION
AUTONOMA REGIONAL DE LOS VALLES DEL SINU Y DEL SAN JORGE – CVS EN
USO DE SUS FACULTADES LEGALES Y ESTATUTARIAS**

CONSIDERANDO

Que la Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y del San Jorge – CVS, actuando como máxima autoridad ambiental en el Departamento de Córdoba, en cumplimiento de las funciones atribuidas por el artículo 31 numeral 12 de la Ley 99 de 1993 ejerce las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables existentes en el Departamento de Córdoba; así como los vertimientos o emisiones que puedan causar daño o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos, estas funciones comprenden expedición de las respectivas licencias ambientales, permisos, concesiones, autorizaciones y salvoconductos.

Que el Coordinador de la Oficina Jurídica Ambiental, actuando dentro de las facultades otorgadas por las Resoluciones N° 2 – 3135 de fecha 24 de Febrero de 2017, y Resolución N° 2 – 2909 de fecha 27 de Diciembre de 2016, procede a expedir el presente acto administrativo.

Que profesionales adscritos a la Subdirección de Gestión Ambiental – Grupo Gestión del Riesgo, de la Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y del San Jorge – CVS, dentro de las funciones de control y seguimiento ambiental, efectuaron visita de técnica de inspección el día 01 de Agosto de 2018, en la cual se realiza un levantamiento de campo y se hace una verificación por la presunta construcción de obras antropicas consistentes en terraplenes, ubicados en la finca Tierra Grata, jurisdicción del Municipio de Purísima - Córdoba, presuntamente de propiedad del señor Henri Villarroya Garcés, generando así el informe de visita GGR N° 2018 - 219 , de fecha 16 de Agosto de 2019, el cual manifiesta lo siguiente:

“ ANTECEDENTES

Que el día 01 de agosto del 2018 profesionales del Grupo de Gestión del Riesgo adscrito a la Subdirección de Gestión Ambiental realizan visita técnica de inspección por obras antrópicas (terraplén o camellón) en la Finca Tierra Grata ubicada en el municipio de Purísima departamento de Córdoba. Durante la visita se contó con el acompañamiento de funcionario de la UMATA del municipio de Purísima.

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LOS VALLES DEL SINU Y DEL SAN JORGE - CVS

AUTO N. No - 10893

FECHA: 06 JUN. 2019

3. LOCALIZACIÓN

El sitio visitado se encuentra localizado en municipio de Purísima, departamento de Córdoba, georreferenciado con las siguientes coordenadas, tabla 1, imagen 1.

PUNTO	COORDENADAS GEOGRÁFICAS	
	W	N
P1	75°42'25,954"	9°14'24,484"
P2	75°42'18,911"	9°14'24,355"
P3	75°42'17,188"	9°14'13,108"
P4	75°42'10,693"	9°14'2,510"
P5	75°42'9,544"	9°13'53,385"
P6	75°42'18,088"	9°13'54,057"

Tabla No.1 Coordenadas Geográficas de localización de terraplenes.




Imagen No.1 Mapa de localización de terraplenes.

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LOS VALLES DEL SINU Y DEL SAN JORGE - CVS

AUTO N. No - 10893

FECHA: 06 JUN. 2019




Imagen No.2 Mapa de Zonificación ambiental DMI-CCBS en zona de los terrapienes.

OBSERVACIONES DE CAMPO

La visita de inspección fue realizada el día 01 de agosto del 2018, por profesionales del Grupo de Gestión del Riesgo, adscrito a la Subdirección de Gestión Ambiental CVS durante la visita se contó con el acompañamiento de un funcionario de la UMATA del municipio de Purísima.

Durante la visita, se observó lo siguiente:

- Que al momento de la visita se contacto con el administrador de la finca, quien se identifico como Luis Pérez numero de celular 3012139785, quien no quiso proporcionar datos del propietario.

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LOS VALLES DEL SINU Y DEL SAN
JORGE – CVS

AUTO N. N^o - 10893

FECHA: 06 JUN. 2019

- *Que la finca denominada San Antonio con N^o cedula catastral del predio: 235860000000000010214000000000 es propiedad del señor Henri Villarroya Garcés, datos proporcionados por la alcaldía municipal.*
- *Que hay construidas obras antrópicas tipo terraplén en la finca San Antonio, con dimensiones aproximadas de 2 metros de alto por 7 metros de ancho y una longitud total de 6,35 km, las cuales están en zona de influencia a la Ciénaga Grande del Complejo Cenagoso del Bajo Sinú, ubicada en el municipio de Purísima entre otras municipalidades.*
- *Se encontró presencia de abundante vegetación acuática, como plantas de bijao, junco acuático entre otras,*
- *Que la dinámica natural del ecosistema de tipo Humedal, denominado Complejo Cenagoso del Bajo Sinú ha sido afectada por la construcción de las obras antrópicas (terraplenes y sistemas de canalización) ya que interfiere el flujo natural de las aguas.*
- *Se evidenciaron canales en ambos lados de cada terraplén con represamiento de agua, por lo tanto se presume que estas obras antrópicas fueron construidas con material de préstamo lateral.*
- *Que los terrenos donde se localizan las obras antrópicas son utilizados para prácticas agropecuarias, a su vez en estas mismas áreas, existen construcciones con techos en zinc, las cuales son utilizadas para alimentación de ganado.*
- *Según el Plan de Manejo Ambiental del Complejo Cenagoso del bajo Sinú la zona a la cual se realizó la vista técnica de inspección se encuentra según la zonificación ambiental en la categoría de Zona de Amortiguación: 61,6% (3,91 km de longitud) y Zona para la producción sostenible: 38,4% (2,44 km de longitud),*