

AUTO N.

NO - 9 1 2 1

FECHA:

03 NOV 2017

“POR EL CUAL SE ABRE UNA INVESTIGACION Y SE FORMULAN CARGOS”

EL COORDINADOR DE LA OFICINA JURIDICA AMBIENTAL DE LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LOS VALLES DEL SINU Y DEL SAN JORGE – CVS EN USO DE SUS FACULTADES LEGALES Y ESTATUTARIAS Y

CONSIDERANDO

Que la Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y del San Jorge – CVS en cumplimiento de las funciones atribuidas por la Ley 99 de 1993, artículo 31 numeral 12 realiza funciones de control, seguimiento y evaluación ambiental de los usos del agua, el suelo, el aire y demás recursos naturales renovables existentes en el Departamento de Córdoba.

Que en atención a la denuncia radicada en la CAR – CVS, con número de radicación 5103 del 31 de agosto de 2017, interpuesta por habitantes de la vereda Puerto Grande, Municipio de Cotorra, Departamento de Córdoba, en la cual se denuncia por parte de estos ciudadanos, la presunta explotación y utilización de las aguas de caño Viejo de manera particular y la construcción de una represas, obstruyendo con esto el drenaje de aguas lluvias y ocasionando inundaciones.

La Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y del San Jorge – CVS generó el Informe de visita GGR N° 2017-135 el cual expone lo siguiente

Que el día 31 de agosto de 2017, se recibe oficio con radicado CAR-CVS No. 5103, referente a afectación por represamiento de aguas e inundaciones en las Veredas Puerto Grande, por construcción de represa. En atención a la solicitud, la Subdirectora de Gestión Ambiental, Mónica María Severiche Núñez, designa a profesionales del grupo de Gestión de Riesgo para realizar visita de inspección.

LOCALIZACIÓN

El sitio visitado se encuentra ubicado en la vereda Puerto Grande, municipio de Cotorra, Córdoba.

| ITEM | COORDENADAS | | DESCRIPCIÓN |
|---------|-------------|--------------|-------------------------------------|
| | NORTE | OESTE | |
| Punto 1 | 9° 2'57.59" | 75°46'38.03" | “Caño Viejo” |
| Punto 2 | 9° 2'50.75" | 75°46'36.34" | Canal construido de aprox. 1m |
| Punto 3 | 9° 2'49.74" | 75°46'35.11" | Inmediaciones del caño “Caño Viejo” |
| Punto 4 | 9° 2'51.54" | 75°46'35.29" | Represa |

AUTO N. ^{Nº} - 9 1 2 1

FECHA: 03 NOV 2017



OBSERVACIONES DE CAMPO

La visita de inspección se realizó el día 18 de septiembre de 2017, por profesional del Grupo de Gestión de Riesgo adscrito a la subdirección de Gestión Ambiental de la CAR-CVS.

Se hicieron las siguientes observaciones:

- El sitio de inspección se encuentra ubicado en el municipio de Cotorra, Córdoba, la visita se realizó en compañía del señor Gabriel Ignacio Bello, presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda Puerto Grande de dicho municipio, quien manifestó la problemática que vive la comunidad por la construcción de una represa.
- Antes de llegar al lugar donde se encuentra la represa, se identificó el cauce del caño que la población llama "Caño Viejo", el cual al momento de la visita se observó con algunas intervenciones.
- El recorrido se hizo a pie hasta uno de los predios afectados, donde se encuentra construido un canal de aproximadamente 1 m de ancho, y que